



СХЕМА ПРИСАДКИ ПОЛОК ПОД УСТАНОВКУ КРЕПЕЖА



УСТАНОВКА ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ В КОРПУС ПОЛКИ

Металлический штифт забивается в отверстие расположенное на ножке полкодержателя. Данная операция производится для надежной фиксации полкодержателя в корпусе полки.



Характеристики

Материал	Сталь
Отделка	Цинк Черный
Объем (м ³)	0.00002
В заводской упаковке	100
Единица упаковки	компл